

Kako ispitati stakleni osigurač na elektronicu?

Mnoge vrste osigurača omogućavaju vizualni pregled koji može potvrditi da komponenta i dalje radi. Ukoliko vizualno vidimo da je nit osigurača puknuta tada znamo da je on neispravan.



Testiranje pomoću multimetra:

Multimetar postavimo na mjerenje otpora.



Pozitivnu „sondu“ multimetra postavimo na jedan kraj osigurača a negativnu „sondu“ multimetra postavimo na drugi kraj osigurača.

Kao rezultat toga, multimeter nam daje otpor od 0 ohma- To znači da je osigurač ispravan. Ako je otpor je beskonačno velik - osigurač je neispravan.

