

Kako otkloniti grešku E6 na Gree klima uređaju?

Greška E6 kod kućnih Gree klima uređaja označava problem u komunikaciji između unutarnje i vanjske jedinice. Ova greška se pojavljuje kada unutarnja jedinica ne primi signal od vanjske jedinice unutar nekoliko minuta nakon što je klima uređaj uključen. Na zaslonu unutarnje jedinice će se pojaviti oznaka greške E6.

Postupak otklanjanja greške:


1. Je li unutarnja jedinica klima uređaja povezana s odgovarajućom vanjskom jedinicom za koju uvoznik garantira kompatibilnost (uređaj je kupljen od uvoznika kao komplet)?

Ako je vaš odgovor DA - idite na pitanje 2.

Ako je vaš odgovor NE - putem [linka](#) provjeriti kompatibilnost Vašeg uređaja.

2. Je li ožičenje unutarnje i vanjske jedinice spojeno prema shemi ožičenja?

Shemu spajanja komunikacijskog kabela možete pronaći u servisnom priručniku ili na stražnjoj strani plastičnog poklopca spojnog mjesta vanjske jedinice:



stražnja strana plastičnog poklopca spojnog mjesta

Ako je vaš odgovor DA - idite na pitanje broj 3.



Ako je vaš odgovor NE - spojite komunikacijski kabel prema shemi ožičenja.

3. Je li na kabelu napajanja unutarne i vanjske jedinice klima uređaja između terminala N(1) i L(3) prisutan napon 230V AC?

Ako je vaš odgovor DA - idite na pitanje 4.

Ako je vaš odgovor NE - spojite komunikacijski kabel prema shemi ožičenja te provjerite napajanje.

4. Napravite strujni reset klima uređaja min. 10 minuta. Je li i nakon strujnog reseta dalje prisutna greška E6?

Ako je vaš odgovor DA - Ako na unutarnoj jedinici prije pojave greške E6 sve funkcije, uključujući motor ventilatora, ispravno rade, predlažemo zamjenu vanjske elektronike. Prije nego što zamijenite vanjsku elektroniku, provjerite ispravnost drugih dijelova koji su povezani s vanjskom elektronikom, poput motora ventilatora, kompresora, glave elektroekspanzijskog ventila itd...

Ako je vaš odgovor NE - Greška je otklonjena.